

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber ID-Insolvenzdienstleistungen GmbH, Obergraben 21, 01097 Dresden
Besichtigung 10.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
nächster Service in 18600km oder 06/2027
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.07.2023	Letzte Zulassung	13.07.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Porsche
Typ / Verkaufsbez.	718 Boxster (Typ 982)(01.2016->) / 718 Cayman / Boxster 4.0 GTS OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Cabriolet
Türen	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WP0ZZZ980PS215015
HSN / TSN	0583 / AMK	DAT Europa-Code®	017100460060001
DAT Marktindex	DE002 6420	Km-Stand abgelesen	29003
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	6 /	Leistung (kW)	294
Hubraum (ccm)	3995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	GT Silver metallic (M7Z) / U2, LM7Z		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 20 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4S N0 FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 20 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4S N0 FSL	S / O	6 mm
2 links	265 / 35 R 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4S N0 FSL	S / O	5 mm
rechts	265 / 35 R 20 99 Y	Michelin / Pilot Sport 4S N0 FSL	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Antriebsart: Heckantrieb, Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchten LED, Bremssättel Rot lackiert, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch, Getriebe 6-Gang, Getränkehalter, Heckflügelspoiler, Heckleuchten LED, abgedunkelt, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Alcantara, Interieur-Zusatzpaket: Innenraumbelichtung LED, Karosserie: 2-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Kraftstofftank: 64 Ltr., LM-Felgen (schwarz, seidenglänzend lackiert), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 4,0 Ltr. - 294 kW KAT, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedalerie und Fußstütze in Sport-Optik, Porsche Car Connect, Porsche Car Connect inkl. Porsche Vehicle-Tracking-System Plus, Porsche Communications Management (PCM), Porsche Stability Management (PSM), Porsche Torque Vectoring (PTV), Radioempfang digital (DAB+), Reifen vorn/hinten: 235/35 R20 ..Y / 265/35 R20 ..Y, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Alcantara / Race-TEX, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara, Sport-Auspuffanlage, Sport-Chrono-Paket, Sport-Fahrwerk (PASM) elektronisch gesteuert, Sportsitze Plus (elektr. verstellbar, 2-Wege), Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Ausstattung GTS, Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Windschott, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22506	Frontscheibe mit Bandfilter oben
15707	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor
25802	Fahrassistenz-System: Park-Assistent
39000	Feuerlöscher
3906	Innenraumlicht-Paket / Licht-Design-Paket
69290	Lenkrad (GT Sport - Leder)
50254	LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 10,5x20 (Carrera Sport Rad)
11000	Metallic-Lackierung
29500	Sitzheizung vorn
24700	Sound-System BOSE

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 06 / 2025 bei Kilometerstand 17.574

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Sitz vorne links, Leder angeraut (Bild 18)
Lenkrad, Leder angeraut (Bild 19)
Stoßfänger vorne, Kühler Steinschläge (Bild 16, 17)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14)
Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13)